

АДРЕСА:		МКРЧАЛА БИРЗУЗОВА 53								
ПРОИЗВОЂАЧ:		ДАКА	Радник	Кончар	85004 08801					
БРОЈ / ГОДИНА:		300	400	450	630	750	1000			
НОСИВОСТ:		0,6	0,7	0,8 / 0,2	1 / 0,25	1,2 / 0,3				
БРЗИНА:		5/5								
СТАНИЦА: (Спратова/Прилаза):		А / А		ПА / РО	РО / РО	Д				
ВРАТА (Окно/Кабина):		Командан		Сабирна	Дунл.	FFF	КУ	ММ	МД	
КОМАНДА:		Дидано		Констр	Мрежа					
ВОЗНО ОКНО:										
ТИП РЕДУКТОРА / АГРЕГАТА:		P40								
УЖЕТЊАЧА / УЖАД:		550, 2x ф13								
СТАЗЕ:		+		Нема						
СУЖЕЊА:		+		Није по правилнику						
Д. ТАБЛА:		+		Нема						
ПЕЊАЛИЦЕ:		Свр	+	Нема						
АЛАРМ:		OK	Нема дугме	Не ради	НС	-	+	Недостаје		
КОНТАКТ ЗУР-а:		+		Нема						
ЛИМ ПРАГА:		Кратак		Скинут						
Врата кабине немају:		Ручица		Шарка						
Сигнализација не ради:		Приземље		Кабина						
Ревизија на кабини:		Нема		СТОП	+ -	Не ради				
Кабина:		Метална		Дрвена						
Не ради на КАБИНИ:		ПО	ПРО	Светло кабине не кида ком.						
Ограда на КАБИНИ:		+		Нема	КЛУ неподешен					
ЦИЛИНДАР МК:		Закључано		Отворено		Није по правилнику				
Нема у МК:		ПП апарат		Шема	Натпис	Вентилатор МК нема		Термостат МК нема		
Нема у МК:		Светло		Шуко	Крпљени осиг.	Недостаје канта		Пуњење ППА		
ГРАНИЧНИК БРЗИНЕ:		РБ-1	РБ-2	ГБ-1	P 11	РГ-10	ГБ 03	РБТ		
ГБ ПЛОМБА:		+				Нема	- ПРЕД ЗАДАЧА			
ГБ КОНТАКТ:		+				Нема				
ГБ УЖЕ:		Планир. замену				Замена				
ФЕРОДЕ:		Планир. замену				Замена	Горе - Доле			
УЗЕМЉЕЊЕ МК:		+	Није по пропису			Није везано за згр.	Б дрвени рам			
КОПИРНИ УРЕЂАЈ:		Необележен				Уже истрошено	Нема КЛУ копира на кабини			
ЦУРИ УЉЕ ИЗ:		Редуктор				Мотор	Нема уља у мотору			
ФАНГЛОВАЊЕ:		Не фанглује				Фангл. конт. не искљ.	Фангл. конт. глави			
КРАЈЊИ ИСКЉУЧИВАЧ не искључује на:				ГОРЕ ДОЛЕ				ЛИФТ ИСКЉУЧЕН		

ТРАЖИЧАЧ КЛУБУЧ
 ТЕХ
 РЕВИЗИЈА ЕМЬ
 АЧМОВИ ЧА ВОЗЧОЧ ОДЛУГУ У ВУС ВРАТА
 НА СВАКОЧ ПРАТ
 ОСИГ. ОДЛОГУ РОЛУЗ ОД КОДЖА
 УЛУЧИЧУ КЛИК КЛУЧИЧЕ
 ЧЛУЧИЧУ ЧЛУЧИЧУ ТЕХ
 ЗАКЛЮЧНА СЕЛОНЕ
 РЕДИЗИЈАК ФЕРОДЕ
 КРЕСКЕЛА МК

ДИО-ТЕХНОМОНТ

СЕРВИС, РЕМОНТ И МОНТАЖА ЛИФТОВА

Ул. Вељка Петровића бр. 126, Београд 063/8026-279, 011/2391-336

Текући рачун: 160-269906-17

Матични број: 56089683

Шифра делатности: 45310

ПИБ. 103150023

Скупштина станара
стамбене зграде
М. Бирјузова 53-53а
Београд

Прегледом вашег лифта констатовано је да је потребно извршити следеће радове:

- Уградити лимене стазе на предњој страни возног окна (са унутрашње стране).
- Извршити смањење светлосног отвора на прилазним вратима лифта.
- Затворити све светлосне отворе на предњој страни возног окна, у висини врата.
- Затворити све светлосне отворе на конструкцији возног окна у подруму, у висини 2 метра.
- Уградити заштитни лим на прагу превозне кабине лифта.
- Уградити еластичне наседаче кабине и тега у дну возног окна.
- Осигурати помоћну ујетњачу у врху возног окна.
- Затворити отвор у поду испред прилазних врата лифта на последњем спрату.
- Уградити Д таблу са шуко утичницом и прекидачима за светло возног окна и команду лифта у првој станици, са извођењем нове ел. инсталације.
- Уградити мердевине за силазак у дно возног окна.
- Уградити уређај за нужно светло и аларм у превозној кабини.
- Уградити заштитну ограду на крову превозне кабине.
- Заменити клизне улошке кабине и тега.
- Заменити ограничитељ брзине у машинској просторији.
- Уградити браву са цилиндrom на вратима машинске просторије.
- Поставити противпожарни апарат у машинској просторији.
- Оспособити осветљење машинске просторије.
- Заменити енергетску таблу у машинској просторији (постојећа дрвена).
- Уградити вентилатор у машинском простору.
- Уградити шуко утичницу у машинском простору.
- Извести уземљивање поцинкованом траком свих уређаја у машинској просторији.
- Заменити контакт откочног магнета.
- Заменити кочионе облоге на погонској машини.
- Уградити контакт на затезачу ужета ограничитеља брзине у дну возног окна, са извођењем нове ел. инсталације.
- Заменити погонске склопке на командној табли.
- Окречити машинску просторију.
- Поставити потребна упутства и ознаке у машинској просторији.