

Skupština zgrade

Maršala Birjuzova 53/53a

Beograd

<http://skupstina.zoran.in.rs>

Јавно предузеће "Традско стамбено"

Орг. јед.	Бр.зг.	Примак	Вредност
01	53g		

ZAHTEV

Molimo vas da prema Ugovoru o održavanju stambenih zgrada, izvršite zamenu naprslog stakla nad stepenišnim prostorom. Naprsnuća na staklu uzrokuju redovno prokišnjavanje koje je dovelo do oštećenja noseće grede na stepeništu na međuspratu između IV sprata i potkrovlja, kao i pojavu oštećenja po vertikali na svim nižim međuspratnim stepeništima.

Uprkos ranijim zahtevima za popravku i manjim radovima na sprečavanju prokišnjavanja obavljenim 2014.god, stakleni krov i dalje prokišnjava iz čega proizilazi neophodnost što skorijeg rešavanja ovog problema.

Takođe je neophodno preduzeti sve potrebne mere sanacije oštećenja stepeništa i noseće konstrukcije uzrokovanih prokišnjavanjem staklenog krova.

Ulica: Maršala Birjuzova
Broj stambene zgrade: 53-53a
Opština: Stari Grad

Datum

17.3.2015.



Predsednik Skupštine zgrade

Zoran Janković
064/6501-584