

Skupština stanara
stambene zgrade
Maršala Birjuzova 53/53a
Beograd
<http://skupstina.zoran.in.rs>

Obijanje fasade

Majstori su danas završili pregled ulične fasade kao i radove na postavljanju zaštitnih mreža na terasama.

Na svim terasama na dvorišnoj strani su postavljene zaštitne mreže. Majstorima je ukazano na mestimične nedostatke u radovima što je uvaženo i obećano da će biti naknadno otklonjeno.

Na uličnoj fasadi su obijeni delovi skloni padu i postavljene zaštitne mreže na kritičnim mestima. Mreže su postavljene i na sve terase na uličnoj strani.

Od dogovorenih radova nije odrđen pregled i obijanje dvorišne fasade u delu koji se graniči sa susednom zgradom u Pop Lukinoj ulici zbog protivljenja komšije Tontića. Komšija nije dozvolio majstorima da se kreću po krovu iznad njegovog stana, zbog straha od oštećenja krovnog pokrivača.

Takođe na dvorišnoj strani nije obavljen pregled i obijanje fasade u delu zgrade koji se graniči sa susednom zgradom u ulici Maršala Birjuzova br. 51. Majstori su odustali od radova, zbog automobila parkiranih u dvorištu ispod zida koji bi se obijao, a čiji se vlasnici ne pojavljuju već duže vreme. Dogovoreno je da na kolima ostavimo obaveštenje o potrebi da se automobili pomere zbog radova na fasadi, i da onda kontaktiramo JPGS radi otvaranja naloga za radove.


Danas je prilikom radova na fasadi u ul. Maršala Birjuzova došlo do nezgode, pri čemu je od komada maltera došlo do oštećenja stakla izloga lokala Mix Music. U prisustvu prodavca iz lokala i predsednika SZ, majstori su odmah kontaktirali svog šefa i po njihovim rečima oštećeno staklo će biti zamjenjeno.

Datum

14.1.2016.



Predsednik Skupštine zgrade



Zoran Janković
064/6501584